


ANALYSERAPPORT

Oppdragsgiver <i>Client</i> PELIAS NORSK SKADEDYRKONTROLL MARTNSVEGEN 59 2409 ELVERUM	Referanse / målested <i>Reference / location</i> RASMUS JØRGENSEN HULDERTJERVEIEN 47 2070 RÅHOLT
Metode <i>Method</i> Radonmåling i luft med lukket CR-39 sporfilm utført i henhold til ISO 11665-4:2012	Rapportnummer <i>Report no.</i> 350680 57814 Rapport dato <i>Report Date</i> 08.02.2017 Signatur <i>Signature</i>  Aleksandar Birovljev, Dr. scient.

Sporfilm kode	Mottaks- dato	Målestart dato	Måleslutt dato	Rom	Etg.	Radonkons. [Bq/m ³]	MU [%]	Årsmiddel* [Bq/m ³]
423925	31.01.2017	15.11.2016	16.01.2017	STUE LEILIGHET 2	1	147	12	110
423959	31.01.2017	15.11.2016	16.01.2017	STUE LEILIGHET 1	1	20	30	15
423967	31.01.2017	15.11.2016	16.01.2017	SOVEROM LEILIGHET 1	1	24	22	18
423987	31.01.2017	15.11.2016	16.01.2017	SOVEROM 1 LEILIGHET 2	1	124	12	93
423990	31.01.2017	15.11.2016	16.01.2017	SOVEROM 2 LEILIGHET 2	1	168	12	126

* Årsmiddel er beregnet i henhold til Statens stråleverns *Måleprosedyre for radon i boliger, 2013* og bør brukes for vurdering av behov for tiltak.

MU: Måleusikkerhet i %.

MDA: Den minste detekterbare aktivitetskonsentrasjon er 5 Bq/m³.

Opplysninger om boligen

Type bolig: Ikke oppgitt. **Type ventilasjon:** Ikke oppgitt. **Byggeår:** .

Informasjon fra Statens strålevern: Statens strålevern anbefaler at radonnivået i boligen din er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Det bør utføres tiltak for å redusere radonnivået når årsmiddel radonkonsentrasjon i ett eller flere oppholdsrom overstiger tiltaksgrensen på 100 Bq/m³. Radonnivået i oppholdsrom bør alltid være lavere enn grense- verdien på 200 Bq/m³. For boliger som leies ut er tiltaksgrensen på 100 Bq/m³ og grenseverdien på 200 Bq/m³ et forskriftsfestet krav (strålevernforskriften § 6 femte ledd). For nærmere forklaringer se rapportens bakside.